Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Traslado de Contenedor.
Fecha	02- Febrero-2021
Comunidad	Toábre Cabecera, Penonome-Coclé
Ubicación	Terreno del Centro de Salud
Lugar	
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Arq. Jessika Diaz
Nombre de Organización Socios	Ministerio de Salud, Coclé.
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Trasladar el contenedor.
Acciones	Visitar las instalaciones para realizar el traslado solicitado.
Resultados	Luego de recibir Nota por parte del Minsa Coclé, solicitando apoyo con equipos de izados, se realiza traslado de grúa para mover de ubicación un contenedor de 20 pies donado a esta institución al inicio de la pandemia. Dicho contenedor es utilizado para atender a los pacientes de las comunidades que presentan El motivo del traslado se debe a que en las instalaciones se realizaran trabajos de infraestructura justo donde está ubicado el contenedor.
Seguimiento	Realizar trabajo para nivelar el contenedor.

Documentación fotográfica.